


WECO è da oltre 15 anni marchio di affidabilità per quanto riguarda la costruzione di macchine a fantina mobile rispecchiando la tradizione Tedesca di macchina robusta e compatta mirata al mantenimento di un'alta precisione di lavorazione.


A tale scopo su tutti i modelli il basamento è in fusione unica di Ghisa compatta, che permette di risparmiare negli spazi e di contenere le dilatazioni termiche in lavorazione. La disposizione del banco è del tipo "flat" (piano) tradizionale che consente una distribuzione simmetrica delle spinte di lavoro sui vari assi.





La configurazione dei porta utensili, consente una più veloce preparazione della macchina riducendo i tempi morti nel cambio di lavorazione e permette una versatilità di configurazione e personalizzazione non sempre comune in questa tipologia di macchine. Il breve interasse tra un utensile e l'altro consente di ridurre al minimo i tempi di spostamento e cambio utensile durante la lavorazione.

Il mandrino principale è di tipo "built-in" a 10.000 giri/min con ridottissimi tempi di reazione. La presenza del contro mandrino permette di eseguire anche lavorazioni di ripresa in tempo mascherato ottenendo un particolare finito.



L'uso del controllo FANUC, nella versione 0i-Plus e la gestione degli assi sempre comandata da azionamenti Fanuc di ultima generazione, garantisce prestanza e velocità nelle fasi di lavorazione garantendo l'alta affidabilità tipica del prodotto Fanuc.

Il pannello comandi orientabile rende più agevoli le operazioni di programmazione ed utilizzo all'operatore macchina.



Area di lavoro:

Max. diametro pezzo:mm 20Max. lunghezza tornibile:mm 210Max. lunghezza scarico pezzo:mm -

8 assi X1,Y1,Z1,X2,Y2,Z2,C1,C2

Rapidi X/Y m/min 32/22

Mandrino principale:

Passaggio barra: Ø 22
Potenza motore: Kw 3,7/2,2
Giri mandrino: g/min 50-12.000
Asse C: gradi 0,001°
Foratura max: Ø 6
Maschiatura max: Ø M2
Fresa disco Ø 30

Porta utensili mandrino principale:

Utensili motorizzati 1 Kw, 8.000 g/min:N° 2 (radiali ER11)Utensili motorizzati 1 Kw, 8.000 g/min:N° 1 (radiali ER16)Doppio braccio porta utensile di foratura (anteriore e posteriore):N° 5 (assiali \emptyset 20)Utensili per tornitura esterna:N° 8 (\square 12)

Contromandrino:

Passaggio barra: \emptyset 22 Potenza motore: Kw 2,2/1,5 Giri mandrino: g/min 50 - 12.000

Asse C: gradi 0,001°

Porta utensili contromandrino:

Utensili motorizzati 0,75 Kw, 5.000 g/min:

Porta utensili fissi:

Braccio utensili fissi doppio

Unità foratura profonda 2 pos. Posta fianco mandrino

N° 4 (axiali ER16)

N° 4 (ER20)

N° 4 (ER20)

N° 1 (ø 20)

Dati macchina:

Lunghezza macchina:mm 2.300Altezza macchina:mm 2.000Profondità macchina:mm 1.400



Peso macchina: Kg 3.700
Trasformatore, tensione di ingresso 400 volt kVa 14
Consumo pneumatico: Bar/lit 4/30
Vasca/pompa refrigerante: Lit/Kw 115/0,75

Dati tecnici:

N. assi: 8-X1,Z1,Y1,C1,X2,Z2,Y2,C2

Assi controllati simultaneamente: 4

Formato di input:

Comandi M:

Parametri S:

S-code 4 digit

Parametri T:

T-code 4 digit

Numero del programma: 4 digit

Norma del codice: EIA (RS232C)/ISO(840)

Modalità di input: incrementale/assoluta: G90,G91 Compensazione del gioco: Standard

Numero di programmi memorizzabili: 800 pcs (Dual Correzione dell'usura dell'utensile Standard

Contorno d'angolo A,R,C: Standard
Offset utensile: Standard
Programmazione in background: Standard
Immissione diretta delle dimensioni: Standard
Macro individuali: Standard
Ingressi MDI: Standard

Modifica estesa del programma pezzo: Standard

Interpolazione lineare, interpolazione circolare, tempo di permanenza:

Standard

Fermata estesa: G09

Visualizzazione dei dati in produzione:

Modalità di arresto esatta: G34,G63,G64,G70~G76,G80~G89,G99

Standard

Sistema di velocità: G96, G97
Taglio del pezzo e avanzamento sincronizzato: G27, G28
In taglio del pezzo si ritrae: Standard

In taglio del pezzo si ritrae:

Compensazione raggio punta utensile:

Commutazione pollici/metrico:

Standard

G40, G41, G42

G20, G21

Ingresso dati programmabile:

Posizione del punto di riferimento:

Selezione dei livelli:

Selezione del sistema di coordinate:

G10, G11

G27, G28, G30

G17, G18, G19

Selezione del sistema di coordinate:

G50, G52~G59

Interpolazione di coordinate polari:

Standard

Interpolazione di coordinate polari:
Interpolazione del cilindro:
Standard
Orologio dell macchina:
Standard
Funzioni di aiuto:
Visualizzazione dei messaggi di allarme:
Standard
50 pcs

GRESELE MACCHINE UTENSILI SRL – VIA PONTESELLO 3/M – MONTECCHIO MAGGIORE 36075 VI –



Diagnosi:

Chiamate di subroutine:

Immissione dei punti decimali:

Monitoraggio del viaggio:

Interfacce:

Controllo della sovratensione:

Funzioni di monitoraggio:

Intervalli di manutenzione:

Standard

Up to 10 loops

Standard

Standard

USBFlash, Memory card, Ethernet,

RS232c

Standard

Work/Tool counter, Tool load monitor

Standard

Equipaggiamento macchina

1x luce di segnalazione 3 colori Kit di conversione tornitura corta / lunga Lampada LED area di lavoro Mano raccogli pezzi con nastro trasportatore pezzi.

Pannello di controllo 1x set utensili di servizio Dichiarazione di conformità CE, manuali Armadio elettrico con scambiatore di calore, Volantino elettronico

Controllo

Controllo CNC a 2 canali FANUC 0i-Plus con schermo a colori monitor da 10,4 "

